



Provincia di Trapani
III^ COMMISSIONE CONSILIARE
Urbanistica – Lavori Pubblici

Verbale N° 143 del 14/11/2014

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale <input type="checkbox"/> Assessore _____ <input type="checkbox"/> Dirigente _____	Ordine del Giorno: 1. Riesame verbali sopralluoghi scuole 2. Comunicazioni varie ed eventuali
	Note

COGNOME E NOME	PRESENZA	entrata	uscita
ALLEGRO ANNA	PRESIDENTE	SI	
DARA FRANCESCO	V/PRESIDENTE	SI	
NICOLOSI ANTONIO	Componente	SI	
FERRARELLA FRANCESCO	Componente	SI	
INTRAVAIA GAETANO	Componente	SI	
RUISI MAURO	Componente	SI	
CALDARELLA IGNAZIO	Componente	SI	

Il Presidente Allegro constatata la regolarità dell'incontro convocato in autoconvocazione e la sussistenza del numero legale alle ore 9.00, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita il cons. alla lettura dei verbali rimasti da esaminare.

Si procede con la lettura del verbale 121 del 01/10/2014 "Sopralluogo Scuola Mirabella" viene evidenziato che il dirigente Dr. Ilardi lamenta la non collaborazione con l'amministrazione comunale per la soluzione dei problemi ordinari e straordinari inoltre tiene a sottolineare che l'obiettivo comune della scuola e delle istituzioni, ed in questo caso il comune è quello di risolvere i problemi

Le criticità riguardano:

- Infiltrazioni di acqua che causano umidità e hanno portato alla chiusura di un'aula della scuola.

- I lavori di sistemazione del tetto.
- Completamento dei lavori sull'impianto elettrico. E' stata fatta una verifica da un ispettore tecnico, il quale ha redatto un verbale in cui si evincono alcune anomalie all'impianto stesso.
- Nell'aula dei professori è evidente la caduta dell'intonaco a seguito delle infiltrazioni di acqua e dell'umidità. Il direttore dott. Ilardi, afferma che il problema è stato più volte segnalato all'amministrazione comunale, senza che ad oggi vi sia stato un intervento risolutorio.
- Sul terrazzo della scuola, ai margini perimetrali della struttura solare è presente circa un metro di verniciatura specifica anti-infiltrazione. Ictu oculi appare una verniciatura non funzionale al risultato che si intende perseguire e riguardo a ciò, il direttore riferisce che il materiale è stato acquistato dalla scuola, mentre i lavori sono stati eseguiti dal personale del comune.
- Intervento urgente sul terrazzo in direzione dell'aula di scienze, dove si è verificato il distacco della guaina impermeabile ove nella posizione in cui si trova, funge da raccogliitore di acqua, causando così infiltrazioni.
- La gabbia parafulmini andrebbe rimossa, in quanto non presenta le caratteristiche che dovrebbe avere, ed anzi, la stessa potrebbe causare inconvenienti per la scarsa funzionalità di prevenzione che la stessa dovrebbe avere.
- Al piano terreno della struttura scolastica si rilevano, nella parete portante dell'aula di informatica delle elementari, alcune lesioni passanti parallele, per le quali c'era l'impegno ad apporre dei vetri per controllare l'ampliamento delle crepe: ancora si è in attesa di ciò.
- All'esterno della scuola, evidenti insidie sulla pavimentazione dei marciapiedi che potrebbero arrecare nocimento ai pedoni. Insidie, causate principalmente dall'innalzamento di alcune parti della pavimentazione per la presenza delle radici degli alberi antistanti l'edificio scolastico.

Si procede con la lettura del verbale 126 del 08/10/2014 “Sopralluogo 3° Circolo Montessori”

Diversi problemi riguardano:

- La sporcizia e l'abbandono in cui versa tutto il cortile, con una vistosa vegetazione selvaggia, presenza di un coperchio a grata in ghisa per copertura della fogna, che abbandonato ormai da diversi anni giace ancora nel cortile.
- La ringhiera di recinzione, divelta in più parti. Nondimeno, ad un primo esame, la stessa recinzione presenta una struttura che agevola l'intrusione degli estranei, in quanto la grata delle inferriate si presta come punto di appoggio e agevola, i malintenzionati, a introdursi nel cortile. Pertanto si considera necessario, per il controllo notturno, l'istallazione di un sistema di video sorveglianza.
- Il locale caldaia allocato nel cortile, ha subito forzature. Il fatto è stato denunciato prontamente alle autorità competenti ma ancora non ha sortito nessuno effetto.

Si procede con la lettura del verbale 127 del 09/10/2014 “Sopralluogo Scuola Elementare Gentile” e si apprende dal Dr. Provenza che:

- Si auspica di potere accedere ad altri finanziamenti previsti dal Miur con il programma di finanziamento scuolebelle per lavori di sistemazione e verniciatura degli infissi. La Commissione sottolinea che il lavoro di gestione del dott. Provenza ha garantito il decoro e la funzionalità della scuola con interventi in economia. Di seguito dice che i fondi messi a disposizione della scuola per la gestione ordinaria sono insufficienti e che il Regolamento scolastico, nonostante tutto, debba essere rivisto con riguardo alle esigenze degli alunni, ai quali il servizio è rivolto. Il regolamento scolastico prevede la consistenza del fondo effettuata per classi e si auspica che venga rivista questa modalità e venga introdotto il parametro per alunno. Riguardo alle utenze telefoniche chiede se sia possibile utilizzare un operatore comune con tutti gli istituti scolastici ed il comune.
- Riferisce che qualche tegola ha necessità di essere sostituita e che per il resto è tutto a posto.

Si procede con la lettura del verbale 130 del 14/10/2014 “Sopralluogo Scuola Materna Collodi” e le criticità più evidenti sono:

- La scuola non ha il certificato prevenzione incendi, non è mai stato rilasciato.
- Il sistema di allarme non funziona bene e per essere attivo ed efficace bisogna tenere sempre le luci accese notte e giorno, basterebbe solo una piccola modifica all’impianto e si risparmierebbero grande quantità di energia elettrica, ma a ciò non è stato fatto.
- L’area di pertinenza della scuola lato palestra Palazzello è piena di ferraglie tavolini, sedie e altro.
- Il cancelletto che collega questo spazio alla palestra adiacente è rotto.
- Mal funzionamento del cancello automatico all’ingresso principale della scuola con sensori danneggiati.

Completati i lavori di riesame dei verbali di sopralluogo alle scuole comunali alle ore 11.30 il Presidente chiude i lavori.

Il Segretario
F.sco Ferrarella

Il Presidente
Anna Maria Allegro