



COMUNE DI ALCAMO
Provincia di Trapani
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 13 del 24.02.2016

Da inviare a: Commissario Presidente del Consiglio Segretario Generale Assessore _____ Dirigente _____	Ordine del Giorno: 1. Situazione Istituto Autonomo Comprensivo "P.M. Rocca" - Convocati ing. PARRINO E. A. e il Dirigente Scolastico Prof.ssa GRIMAUDDO Maria - Appuntamento sul luogo Note: Seduta rinviata alle ore 10:00 per mancanza di numero legale
---	---

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 09:00, si è riunita la Terza Commissione Consiliare con l'intervento dei signori:

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Allegro A. Maria		X				
V.Presidente	Dara Francesco	X		9:00	9:10		
Componente	Nicolosi Antonino	X				10:00	10:10
Componente	Caldarella Ignazio	X		9:00	9:10	10:00	10:45
Componente	Ferrarella Francesco	X				10:00	10:45
Componente	Gabellone Francesco	X				10:00	10:30
Componente	Ruisi Mauro		X				

Presidenza del VICE PRESIDENTE consigliere DARA che accertata la mancanza del numero legale ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Consiglio Comunale e dell'art. 30 della L. R. 9/1986 e

s. m. i. sospende e rinvia la seduta alle ore 10:00. La seduta di prosecuzione avrà inizio, con quorum strutturale ridotto ad un terzo dei componenti (tre), decorsa l'ora di sospensione iniziale.

Presidenza del consigliere anziano FERRARELLA che decorsa l'ora di sospensione e verificata la sussistenza del quorum strutturale con la presenza dei consiglieri NICOLOSI, CALDARELLA e GABELLONE passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno recante: **Situazione Istituto Autonomo Comprensivo "P.M. Rocca"**.

Presenti in audizione il geom. BASTONE delegato dell'ing. PARRINO e la Dirigente Scolastica dott.ssa GRIMAUDDO Maria.

A questo punto il PRESIDENTE FF, dopo avere dato il benvenuto a tutti gli intervenuti, dà la parola nell'ordine a chi ne ha fatto richiesta.

Il cons. CALDARELLA evidenzia le criticità riscontrate "de visu" nel prospetto esterno della scuola nei pressi della stradina antistante la scuola. Lo stesso ricorda che i lavori sono stati ultimati circa due anni addietro.

La dott.ssa GRIMAUDDO segnala alla commissione il problema che riguarda la cisterna e nello specifico l'insufficienza dell'acqua in quanto più della metà deve essere tenuta a disposizione dell'antincendio, così come prevedono le norme sulla sicurezza. Inoltre viene sottolineato il fatto che nel Plesso Pietro Maria Rocca sono state trasferite le 4 classi della scuola Pirandello e per forza maggiore si prevede che l'acqua sarà insufficiente. Per questi motivi la stessa chiede alla commissione di valutare la necessità di una seconda cisterna solo ed esclusivamente per l'antincendio.

La commissione ne prende atto.

La dott.ssa GRIMAUDO, per quanto riguarda il prospetto di cui parlava il cons. CALDARELLA rileva che è solo di natura estetica in quanto ad oggi non si segnalano problemi di umidità o infiltrazioni. Mentre esiste un problema di umidità nei locali ,non utilizzati per ovvi motivi, adiacenti la Curia. Un problema che la stessa dirigente segnala alla commissione, invece, riguarda gli arredi. La stessa riferisce che sono state arredate due classi con i progetti PON e quindi l'unica criticità del plesso centrale rimane il completamento degli arredi per le restanti classi. La dott.ssa GRIMAUDO segnala alla commissione gli odori sgradevoli che provengono dai bagni e la necessità di provvedere a questo inconveniente. Adesso parla dei fondi europei e PON con i quali la scuola ha sistemato tutto il sottotetto , la palestra, tutti gli infissi direttamente con progetti gestiti direttamente dalla scuola, inoltre tutte le certificazioni sono in regola con le norme in materia.

Il cons. NICOLOSI esce alle ore 10:10

Adesso la dott.ssa GRIMAUDO riferisce sulla scuola "Pirandello" e dice che la ristrutturazione prevista è stata fatta per mettere in sicurezza tutta la struttura. Non ci sono infiltrazioni rilevanti anche se la grondaia che si è scollata in un punto e alcune gocce sono passate sul cartongesso, tanto che l'acqua in accumulo ha fatto una macchia. Comunque la stessa riferisce che il pannello è stato sistemato. Infatti è stata chiamata la ditta SOEDIL che ha controllato tutto il tetto. Il problema, rileva la dott.ssa GRIMAUDO, è il perimetro di travi in legno dove poggia il tetto e da dove si è staccata un po' di calce che trovando sotto il pannello di cartongesso lo ha rotto. Quindi conferma che il piano interessato dall'evento è stato chiuso per sicurezza e per effettuare tutti i controlli.

La commissione ne prende atto e chiede agli uffici di effettuare con urgenza il controllo di tutto il perimetro della scuola.

Il PRESIDENTE FF consigliere FERRARELLA dice che è importante verificare la situazione del sottotetto.

Adesso interviene il cons. GABELLONE che parla del risparmio energetico con l'installazione di pannelli fotovoltaici.

Il cons. GABELLONE esce alle ore 10:30

La dott.ssa GRIMAUDDO relaziona sulla scuola "Ciullo" facendo riferimento ad una nota che la stessa ha inviato al Commissario Straordinario del Comune di Alcamo, al Dirigente del Settore Servizi Tecnici e al Dirigente della Pubblica Istruzione.

Su richiesta del cons. CALDARELLA la nota con oggetto "sicurezza negli edifici scolastici" n. 629 del 6 febbraio 2016 è subito allegata al presente verbale.

La dott.ssa GRIMAUDDO relaziona sul fatto che si è avuto modo di verificare che nel soffitto del plesso Ciullo, erano comparse delle macchie di umidità. Al fine di evitare ulteriori infiltrazioni, dovute presumibilmente all'ostruzione delle grondaie, è stata incaricata la Ditta VI.BA. S.r.l. di eseguire i lavori. Dalla relazione inviata in data 04.02.2016 dalla ditta VI.BA. si rileva che tutta la copertura in coppi siciliani è staccata e quindi si verificheranno infiltrazioni d'acqua piovana. Nella relazione si evidenzia che per controllare e sistemare il tetto si necessita di un grosso intervento. Quanto detto si riscontra attraverso report fotografico allegato.

La dott.ssa GRIMAUDDO adesso relaziona sulla situazione del plesso "Lombardo Radice" rilevando che si sono verificate infiltrazioni d'acqua sul tetto e che si rende necessaria la sostituzione della guaina del perimetro del tetto di circa 1.000 metri circa.

A questo punto il PRESIDENTE FF ringrazia tutti gli intervenuti ai lavori odierni e non avendo altri chiesto di parlare, dichiara chiusa la seduta.

La seduta è tolta alle 10.45
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Segretario
Giovan Battista Vitale

il Vice Presidente
DARA Francesco

Il Presidente FF
FERRARELLA Francesco