



COMUNE DI ALCAMO
Provincia di Trapani
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 18 del 09.03.2016

Da inviare a: Commissario Presidente del Consiglio Segretario Generale Assessore _____ Dirigente _____	Ordine del Giorno: 1. Sopralluogo Cimitero Cappuccini Vecchi e SS Crocifisso - Convocata ing. PARRINO E. A. - Appuntamento sul luogo
	Note:

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di Marzo alle ore 09:00, si è riunita la Terza Commissione Consiliare con l'intervento dei signori:

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Allegro A. Maria	X		9:00	11:45		
V.Presidente	Dara Francesco	X		9:00	11:45		
Componente	Nicolosi Antonino	X		10:15	11:45		
Componente	Caldarella Ignazio	X		9:00	11:45		
Componente	Ferrarella Francesco	X		9:00	11:45		
Componente	Gabellone Francesco	X		9:00	10:10		
Componente	Ruisi Mauro		X				

Presidenza della Presidente consigliera ALLEGRO che dichiara aperta la seduta e propone di passare

alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno recante: **Sopralluogo Cimitero Cappuccini Vecchi e SS Crocifisso**

Sono presenti in audizione il geom. PONZIO e il rag. CAMPANELLA.

La PRESIDENTE dopo avere dato il benvenuto a tutti gli intervenuti, dà la parola nell'ordine a chi ne ha fatto richiesta.

E' subito messo in evidenza, da tutta la commissione il problema della carenza d'acqua che molti cittadini hanno segnalato.

Il rag. CAMPANELLA sottolinea il fatto che l'approvvigionamento avviene con cadenza riferibile ai turni ordinari di erogazione cittadina e quindi è chiara l'insufficienza che va sopperita attraverso le forniture dell'autobotte comunale. Nondimeno lo stesso sottolinea la necessità di una linea idrica diretta che consentisse l'approvvigionamento continuo evitando i disagi. Poi parla del periodo in cui la linea di approvvigionamento era diretta.

Il geom. PONZIO chiarisce che il problema è e resta quello della linea diretta che crea disparità di approvvigionamento tra i cittadini residenti in altri quartieri che ricevono l'acqua ogni $\frac{3}{4}$ giorni. Poi lo stesso dice che un altro problema è l'insufficienza della vasca.

Adesso si apre un'accesa discussione e si parla dell'eventualità di progettare una condotta diretta ma si evince che il costo è elevato.

Il VICE PRESIDENTE con la commissione tutta prende atto della situazione e principalmente del fatto che l'acqua evidentemente viene anche utilizzata dalle ditte dei cantieri e quindi la necessità d'acqua aumenta esponenzialmente e quindi l'intervento delle autobotti diventa inevitabile.

Il cons. GABELLONE dice che i cantieri non possono utilizzare l'acqua e lo stesso chiede al rag. CAMPANELALLA di notificare il divieto.

La commissione ne prende atto.

Il cons. NICOLOSI entra alle ore 10:15

Il cons. FERRARELLA dice che se ci sono problemi questi vanno risolti con urgenza, magari installando delle vasche prefabbricate o una cisterna. Lo stesso chiede agli uffici di avere una risposta in merito con sollecitudine, ognuno faccia la sua parte.

Il cons. GABELLONE dice che l'arch. PALMERI, a distanza di tre mesi, ancora non ha trovato una soluzione, del resto il dirigente è unico, il servizio è unico e quindi è necessario provvedere al più presto.

Il geom. PONZIO dice di metter le vasche prefabbricate e poi ricorda che è necessario spegnere il motorino dell'acqua, quando il cimitero è chiuso, per evitare perdite dalle fontanelle.

Il cons. CALADRELLA dice che i problemi, tra l'altro davvero seri, ancora dopo due anni sono irrisolti:

per esempio nei locali delle colombarie il maniglione della porta non è stato sostituito. Lo stesso condivide il fatto della necessità di piazzare le vasche prefabbricate inserendo la spesa nel PTOPI oltre alla sistemazione dei viali e delle tombe che necessitano attenzione per rispetto soprattutto dei luoghi.

Il cons. DARA esorta i tecnici e i responsabili dei servizi a impegnarsi di più collaborando con gli uffici attraverso una efficace ed efficiente collaborazione che risolva il problema dell'acqua. Lo stesso dice che la programmazione del servizio, specialmente il sabato che insieme alla domenica sono i giorni di maggiore affluenza e quindi rendere disponibile l'autobotte diventa strettamente necessario. Ad oggi si deve garantire assolutamente il servizio.

Il geom. PONZIO dice che si occupa della distribuzione e turnazione dell'acqua e rileva che il sabato e la domenica manca l'autista dell'autobotte in quanto impiegato part-time su tre giorni lavorativi.

Si apre un'accesa discussione dove si parla anche delle squadre di reperibilità.

Adesso la PRESIDENTE invita tutti alla collaborazione per la risoluzione del problema ed evidenzia il fatto che ognuno deve fare la propria parte coordinandosi con gli uffici.

Il rag. CAMPANELLA rende edotta la commissione dell'insufficienza del personale impiegato nei servizi cimiteriali.

A questo punto il cons. CALDARELLA chiede alla PRESIDENTE la parola per una dichiarazione.

Il cons. CALDARELLA dichiara che per l'ennesima volta all'interno degli uffici nella stanza del funzionario responsabile dei servizi cimiteriali dai tetti e dai solai penetra acqua con evidenti macchie di umidità, alle quali si aggiunge il rischio dello stacco di intonaco. E' totalmente vergognoso con una struttura consegnata da pochi anni che dovrebbe garantire almeno la vivibilità per una ventina di anni. Lo stesso si augura che venga fatto un intervento tempestivo per risolvere tale inconveniente e aggiunge inoltre che per l'ennesima volta all'interno delle colombarie lo spingi porta, dopo diverse sollecitazioni e dopo anni non è stato ancora installato. Se serve una consulenza per tale intervento il cons. CALDARELLA si rende disponibile per l'intervento.

Inoltre invita la PRESIDENTE e la commissione tutta a controllare insieme al geom. PONZIO e al responsabile pro-tempore il rag. CAMPANELLA l'area cimiteriale del SS Crocifisso per verificare le infiltrazioni d'acqua che ci sono nelle fosse gentilizie a dieci posti.

Il cons. FERRARELLA chiede la collaborazione di tutti i tecnici e funzionari per potere garantire l'efficienza del servizio cimiteriale per un'efficace soluzione delle problematiche, nondimeno, si rende necessario la responsabilizzazione del personale e di questo ne chiede atto al rag. CAMPANELLA.

A questo punto tutta la commissione si porta nei locali delle colombarie, dove la stessa rileva la mancata installazione dello spingi porta. Inoltre la commissione non

può non notare la diffusa sporcizia all'interno dei locali. Adesso la commissione passa dai viali dove sono presenti le fosse gentilizie e rileva la presenza di acqua che affiora.

Il cons. NICOLOSI esce alle ore 10:40

La commissione evidenzia che in qualche tombino sfalci e la pavimentazione è stata sostituita dal cemento anziché ripristinare i mattoni da esterno, quindi si rende necessario il ripristino nell'area sedime, anche intorno alle fosse gentilizie. Inoltre la commissione rileva che devono essere potati i rami di alcuni alberi vicino la camera mortuaria, continuando la commissione rileva che alcuni alberi posti lungo il confine ovest necessitano di potatura.

Gli uffici presenti nelle persone del geom. PONZIO e del rag. CAMPANELLA ne prendono atto.

A questo punto la PRESIDENTE ringrazia tutti gli intervenuti ai lavori odierni e non avendo altri chiesto di parlare, dichiara chiusa la seduta.

La seduta è tolta alle 11:45
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Segretario
Giovan Battista Vitale

La Presidente
ALLEGRO Anna Maria