



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Urbanistica – Lavori Pubblici

Verbale n. 8 del 19/01/2015

L'anno duemilaquindici giorno 19(diciannove) del mese di gennaio 2015 dalle ore 9.30 in poi, regolarmente convocata in autoconvocazione, si è riunita presso il Settore Servizi Tecnici, la 3° Commissione Consiliare per la trattazione del seguente O.d.g.:

- **SOPRALLUOGO STRADA RURALE QUASALE**
- **Varie ed eventuali**

COGNOME E NOME		PRESENZA	entrata	uscita
ALLEGRO ANNA	PRESIDENTE	SI	9.30	11.30
DARA FRANCESCO	V/PRESIDENTE	NO	///	///
NICOLOSI ANTONIO	Componente	NO	///	///
FERRARELLA FRANCESCO	Componente	NO	///	///
INTRAVAIA GAETANO	Componente	SI	9.30	11.30
RUISI MAURO	Componente	SI	9.30	11.30
CALDARELLA IGNAZIO	Componente	SI	9.30	11.30

Il Presidente Allegro constatato la sussistenza del numero legale alle ore 09.30 in presenza della segretaria Maria C. Torregrossa, apre la seduta.

E' presente il geom. Ponzio delegato per conto dell'ufficio, la commissione decide di raggiungere i luoghi del sopralluogo odierno.

Giunti sui luoghi ha inizio il sopralluogo.

La strada "Strada Vicinale "Quasale" oggi percorsa è così suddivisa I° tratto con inizio dal Fog. 47 Part. 78 e fine al Fog. 48 Part. 343; per complessivi mt. 2.100 circa ; II° tratto con inizio dal Fog. 64 Part. 1 e fine al Fog. 64 Part. 288 dove si trova la strada vicinale Donna Domenico, per complessivi mt. 900 circa; III° tratto con inizio al Fog. 61 Part. 218 e fine al Fog. 64 Part. 391 presso la strada vicinale Donna Domenico per una lunghezza di mt. 750 circa.

Si ricorda che tale strada è ricompresa nella deliberazione della giunta comunale n.484 del 26.03.1991 già oggetto di approfondimento da parte della commissione.

Si rappresenta, che la strada in questione interessa diversi tratti come sopra descritti. Dal lato che si accede da Piano Marrano la strada Quasale non è asfaltata e si può definire una trazzera, versa in un cattivo stato poiché si riscontrano grandi criticità, come buche, avallamenti, canali di scorrimento lungo i bordi della stradella che in alcuni punti creano ristagno di acqua piovana, ecc provocando difficile transibilità.

Non è presente l'illuminazione né alcuna cartellonistica stradale.

Mancano protezioni murarie in diversi punti della strada a causa di dirupi molto alti e pericolosi.

Ad un certo punto si ritorna indietro per improcedibilità a procedere per il manto fangoso e si raggiunge l'altro tratto di strada Quasale, che si ricongiunge con strada che porta alla cantina S. Antonino. Alcune parti sono asfaltate, tutto sommato è in buono stato, ma in alcuni punti che siano ripristinati i muretti di protezione della carreggiata in quanto sono franati. La strada necessita di manutenzione, affinché non sia abbondata a se stessa e nei prossimi anni essere intransitabile.

La Commissione procede al sopralluogo e giunge alla strada che si ricongiunge con 40 Salme e si ritorna dalla stessa per rientrare dall'altro lato dalla strada Piano Marrano, ove durante il percorso si evidenzia in qualche tratto cedimento del manto stradale.

La strada Quasale è un importante via di collegamento per i lavoratori che devono raggiungere il proprio posto di lavoro e si collega con altri punti della città (prolungamento via Allegrezza, ecc)

Ultimato il sopralluogo la commissione fa rientro e alle 11,30 il Presidente Allegro dichiara conclusi i lavori con conseguente scioglimento della commissione.

La Segretaria

M.C. Torregrossa

Il Presidente

Anna Allegro